

NOTA INFORMATIVA

Esta es una versión del informe firmado por Aguas del Huesna **acortado** y **censurado**.

Se ha **acortado** para dejar fuera del documento los partes de trabajo de las inspecciones *in situ* ya que no aportan valor informativo, puesto que la información se haya en el propio informe. Solo se ha dejado un anexo, el informe previo que fue realizado a mediados de octubre (con datos de septiembre) de 2025.

Se ha **censurado** para ocultar nombres de personas físicas y firmas manuscritas para salvaguardar la protección de datos.

AGUAS DEL HUESNA S.L.
REGISTRO DE SALIDA
22/12/2025 12:20

AYUNTAMIENTO DE EL VISO DEL ALCOR
REGISTRO DE ENTRADA
22/12/2025 12:21
ACORDADA NÚMERO: 963

D. Gabriel Santos Bonilla
 Alcalde - Presidente Ayto de El Viso del Alcor
 Plaza Sacristán Guerrero, 7
 41.520 El Viso del Alcor (Sevilla)

Asunto: Actuaciones de control de vertidos a la red pública de saneamiento de El Viso del Alcor
Expediente: s/e

COORDINACIÓN:

☐ Director Técnico	☒ Explotación	☒ Producción y Medio Ambiente	☐ Ingeniería y Nuevas Infraestructuras
☐ Servicios Técnicos de Explotación	☐ Topografía y Delineación	☐ Vigilancia de Obras	☐ Seguridad y Salud
☐ Calidad	☐ Archivo Técnico	☐ Red en Baja	☒ Administración/Asesoría Jurídica

Muy señor nuestro:

Con relación a su petición de información relativa a las actuaciones llevadas a cabo por parte de esta entidad para el control de los vertidos potencialmente contaminantes a la red pública de saneamiento de El Viso del Alcor, le informamos de lo siguiente:

- Esta entidad lleva a cabo de manera rutinaria la inspección y control de los vertidos a la red con la colaboración del Laboratorio Acreditado Labygema, S.L.
- A lo largo del año 2.025 se han realizado las campañas de control previstas, intensificando las mismas en los últimos meses debido a las constantes quejas de los vecinos de zonas próximas a las principales actividades industriales del municipio.
- En la documentación adjunta figuran los registros de inspección llevados a cabo en este año 2.025 significándole lo siguiente:

- o Cuando la actividad no realiza vertido en el momento de la inspección se comprueba el aspecto general de su punto de vertido y si no se detecta anomalía alguna se da por inspeccionada de manera satisfactoria.
- o Cuando la actividad realiza vertido en el momento de la inspección se comprueba el aspecto general del mismo, tomando muestras puntuales de pH y conductividad. Si no se presenta anomalía alguna en el aspecto ni en los parámetros medidos in situ, no se analiza en laboratorio.
- o Cuando la actividad realiza vertido en el momento de la inspección y resultan alterados el pH y/o conductividad o el aspecto general de la muestra se envía al laboratorio para su análisis.

Debe destacarse en este punto que las quejas por olores molestos se concentran en la Barriada Huerto Ponce.

Le presentamos a continuación una tabla con las principales actividades industriales que se localizan en la población, que pudieran generar olores molestos a la población:

Entidad	Dirección postal	Latitud P.V.	Longitud P.V.	Distancia a c/ Huerto Ponce (m)
TRANSFORMADOS AGRICOLAS LOS ALCORES S.L.U.	CTRA. VISO TOCINA SN K2	37.392628°	-5.727396°	593
PAVISO ALIMENTACION S.L.	CALLE CTRA. VISO TOCINA	37.396449°	-5.723223°	30
PEVESA BIOTECH S.A.	AVENIDA INDUSTRIA (DE LA), 37	37.402728°	-5.712269°	1.156
EUROTEX TCH S.A.	CALLE ALFAREROS, 32	37.398274°	-5.711367°	1.028
SUR CANAL, S.L.	CALLE CARNICEROS, 32	37.402248°	-5.714024°	1.003
COOPERATIVA AGRICOLA INDUSTRIAL DE EL VISO	CALLE JIMENEZ MUÑOZ, 38	37.390204°	-5.723177°	712

Código Seguro De Verificación	3LD0ZN/IpF/FC80dc1CjDw==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Emilio Pachon Marquez	Firmado	22/12/2025 11:56:57	
Observaciones		Página	1/6	
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/3LD0ZN/IpF/FC80dc1CjDw==			

En la tabla anterior se han indicado las coordenadas aproximadas de los puntos de vertido de cada una de ellas a la red de saneamiento, así como la distancia a la Barriada o Calle Huerto Ponce, donde se localizan las quejas

Analizados los puntos de vertido y cuencas a las que vierten cada una de estas industrias se destaca lo siguiente:

- Paviso Alimentación, S.L. vierte sus aguas residuales en el inicio de un colector de saneamiento ubicado en la glorieta existente en la confluencia de la Carretera – Calle Tocina con la Calle Huerto Ponce.
- La Cooperativa Agrícola Industrial de El Viso y Transformados Agrícolas “Los Alcores” conducen sus vertidos hacia el sur de la población y se incorporan al emisario de la EDAR en el entorno del parque de La Muela.
- La Cooperativa Agrícola Industrial de El Viso posee además una tubería propia para la gestión de los residuos industriales hasta una balsa de su titularidad alejada del núcleo urbano.
- Eurotex TCH, Pevesa Biotech, S.A. y Sur Canal, S.L., todas ellas ubicadas en el entorno del Polígono Industrial Poliviso, vierten sus aguas hacia la cuenca norte de la población por lo que no circulan en ningún caso por la zona afectada de olores.
- El vertido realizado por Paviso Alimentación, S.L. se une con el vertido de estas industrias en la confluencia de la Calle Transportistas con la Avenida de España, ya en la zona norte del núcleo urbano.

Por todo lo anterior, la única actividad que realiza vertidos en el entorno de la Barriada Huerto Ponce es Paviso Alimentación, S.L.

Como se ha constado a lo largo de las sucesivas visitas realizadas a este punto de vertido, el olor se transmite a las viviendas cercanas, permaneciendo en el ambiente y afectando por tanto al día a día de los vecinos, negocios e entidades públicas que se encuentran en esta zona.

Atendiendo a lo anterior, se decidió realizar una campaña de muestreo especial consistente en la instalación de un tomamuestras en continuo para comprobar el estado y grado de contaminación del vertido de origen industrial realizado por Paviso Alimentación, S.L. a la red de saneamiento municipal a lo largo de diferentes días.

La toma de muestras se llevó a cabo entre los días 22 y 25 de septiembre de 2.025, concretamente desde el 22 de septiembre de 2.025 a las 13:00 h hasta el 25 de septiembre de 2.025 a las 17:00 h.

El equipo se programó para que tomara una muestra cada 30 minutos, almacenando 2 muestras en la misma botella, cambiando de botella cada 60 minutos. Con ello se obtenían muestras representativas de cada hora de vertido.

El equipo y punto de vertido fue revisado de una a dos veces al día. En cada una de esas visitas se seleccionaron las submuestras que presentaban mayor carga contaminante y se dividieron en las alícuotas necesarias para su análisis.

Fueron seleccionadas las siguientes muestras:

- 22/09/2.025, la submuestra que presenta mayor carga es la correspondiente las horas 14:00 a 15:00h.
- 23/09/2.025, la submuestra seleccionada coincide con el mismo tramo horario que la del día anterior. De 14:00 a 15:00h se detecta la mayor carga.
- 24/09/2.025, se seleccionan dos submuestras, la submuestra de las 5:00 a las 6:00h; y la de las 6:00 a 7:00h.
- Durante la visita de reconocimiento y recogida de muestras del día 24/09/2.025, realizada en torno a las 13:00h, se detecta vertido potencialmente contaminante. Por ello se toma una muestra puntual del mismo a las 13:30h de forma paralela al muestreo compuesto.
- 25/09/2.025, el vertido detectado desde el 24/09/2.025 a partir de las 13:30h en adelante es de muy baja carga. De aspecto transparente y sin apenas olor. No se selecciona ninguna

Aguas del Huesna, S.L.

Avda. de la Innovación, s/n. Edif. Renta Sevilla, planta 11. 41020-Sevilla.
 Tl. 95 499 89 00 – Fax 95 499 89 21
www.aguasdelhuesna.com

C13

Código Seguro De Verificación	3LD0ZN/IpF/FC80dc1CjDw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Emilio Pachon Marquez	Firmado	22/12/2025 11:56:57
Observaciones		Página	2/6
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/3LD0ZN/IpF/FC80dc1CjDw==		



muestra de este periodo.

Las muestras seleccionadas se trasladaron refrigeradas a las instalaciones del laboratorio acreditado Labygema S.L. en Sevilla, donde fueron recibidas, codificadas y procesadas para su análisis.

En la siguiente tabla se presentan los resultados obtenidos en cada una de las muestras analizadas.

Parámetro	Unidades	22/09/2025	23/09/2025	24/09/2025	24/09/2025 - b
pH in situ	uds. pH	7,20	7,40	7,00	6,50
Conductividad in situ	microS/cm	5.450,6	5.190,0	5.190,0	5.150,0
Sólidos en suspensión	mg/l	44	1.372	1.584	314
Demanda Química de Oxígeno	mg/l	292	2.752	2.692	688
Demanda Biológica de Oxígeno	mg/l	12	750	780	390
Aceites y grasas	mg/l	2	33	71	16

Como se puede apreciar se registra una mayor carga contaminante en los vertidos detectados el día 23/09/2025 de 14:00 a 15:00 h y el día 24/09/2025 en el tramo horario de 5:00 a 7:00 h.

En ambos casos, se detecta una concentración muy elevada de los parámetros sólidos en suspensión, DQO y DBO₅, así como una elevada conductividad con valores propios de un agua industrial de elevada contaminación no tratada.

En distintas ocasiones se ha apercibido a esta industria para que corrija su vertido irregular, habida cuenta de las elevadas molestias que ocasionan a la población, recibiendo gran contestación social y alarma por parte de los vecinos próximos a su incorporación a la red pública de saneamiento.

Con objeto de poder descartar la más que improbable presencia de olores en la zona provocados por otras actividades del municipio, se ha intensificado el muestreo en el resto de las actividades en las últimas semanas sin que se haya detectado anomalía alguna hasta la fecha.

El pasado 16/12/2025 se giró visita entre otras industrias, a Paviso Alimentación, S.L. y Pevesa Biotech, S.A., tomando muestras de ambos vertidos. De esta toma de muestras destacamos que ambas entidades se encontraban dentro de los límites de parámetros químicos establecidos en la Ordenanza de Vertidos del Consorcio de Aguas del Huesna, si bien, el olor del agua procedente de Paviso resultó intenso.

A lo largo del pasado 17/12/2025 se recibieron múltiples avisos por parte de los vecinos de Huerto Ponce con quejas de fuertes olores. Girada visita por personal de Control de Vertidos se constata pasadas las 17:00 h que Paviso Alimentación, S.L. está llevando a cabo un vertido a la red con fuerte olor y coloración que resulta susceptible de ser considerado no permitido. Se levanta acta y se toma muestra en ese mismo momento y se ofrece alícuota de la misma al personal de esa empresa.

A continuación, se muestran imágenes del pozo de registro al que se realizaba el vertido, así como el aspecto de las muestras tomadas que están siendo analizadas (ya se tienen todos los resultados salvo la DBO₅ que precisa de un mínimo de 5 días para su determinación).

Código Seguro De Verificación	3LD0ZN/IpF/FC80dc1CjDw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Emilio Pachon Marquez	Firmado	22/12/2025 11:56:57
Observaciones		Página	3/6
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/3LD0ZN/IpF/FC80dc1CjDw==		





Vista de punto de vertido de Paviso Alimentación a la red pública de saneamiento el día 17/12/2025 a las 17:30 h.



Aspecto de las muestras tomadas para su análisis en laboratorio acreditado.

Los resultados que se han obtenido hasta la fecha son los siguientes:

Parámetro	Unidades	17/12/2025
pH in situ	uds. pH	6,80
Conductividad in situ	microS/cm	4.616,6
Sólidos en suspensión	mg/l	1.800
Demanda Química de Oxígeno	mg/l	4.620
Demanda Biológica de Oxígeno	mg/l	Pendiente
Aceites y grasas	mg/l	64

Como se puede apreciar, se trata de un vertido no permitido según lo establecido en la Ordenanza de Vertidos del Consorcio de Aguas del Huesna, aprobada en el B.O.P. de la provincia de Sevilla número 90, de 21 de abril de 2.022.

De todas las actuaciones llevadas a cabo hasta la fecha se puede concluir lo siguiente:

- La actividad con mayor potencial contaminante de la población es Paviso Alimentación, S.L. no sólo por el volumen de agua vertido sino por su importante carga contaminante.
- Las instalaciones no funcionan con estabilidad, toda vez que pueden llegar a verter aguas residuales asimilables a urbanas en algunos momentos frente a otros en los que llegan a multiplicar por 3 los valores permitidos.
- El olor de sus aguas residuales es inherente a la actividad que desarrollan, apareciendo incluso en muestras con análisis de parámetros químicos dentro de la normalidad.
- Los olores pueden aparecer en el entorno no solo por las aguas residuales sino también por una posible contaminación de la atmósfera del entorno.

El Consorcio de Aguas del Huesna no tiene competencias, ni por la Ley de Aguas de Andalucía ni por nuestra propia Ordenanza de Vertidos sobre los olores que pudieran producirse por las actividades industriales, siendo estas de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía. En este sentido, hemos recopilado información sobre actividades potencialmente contaminantes en el municipio que cuentan con Autorización Ambiental Unificada otorgada por la Junta de Andalucía y que son las siguientes:

Aguas del Huesna, S.L.

Avda. de la Innovación, s/n. Edif. Renta Sevilla, planta 11. 41020-Sevilla.
 Tl. 95 499 89 00 – Fax 95 499 89 21
www.aguasdelhuesna.com

C13

Código Seguro De Verificación	3LD0ZN/IpF/FC80dc1CjDw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Emilio Pachon Marquez	Firmado	22/12/2025 11:56:57
Observaciones		Página	4/6
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/3LD0ZN/IpF/FC80dc1CjDw==		



Empresa	Instalación	Epígrafe IPPC	Código de Autorización
PAVISO ALIMENTACIÓN, S.L.	AMPLIACION DE INSTALACIONES PARA TRATAMIENTO Y TRANSFORMACION DE MATERIAS PRIMAS DE ORIGEN ANIMAL. (AAI/SE/079/2017)	9.1.b.i.	aai_se_247_19
PAVISO ALIMENTACIÓN, S.L.	AMPLIACION DE INSTALACIONES PARA TRATAMIENTO Y TRANSFORMACION DE MATERIAS PRIMAS DE ORIGEN ANIMAL. (AAI/SE/079/2017/M1)	9.1.b.i.	aai_se_247_19_m1
PAVISO ALIMENTACIÓN, S.L.	AMPLIACION DE INSTALACIONES PARA TRATAMIENTO Y TRANSFORMACION DE MATERIAS PRIMAS DE ORIGEN ANIMAL. (AAI/SE/079/2017/M2)	9.1.b.i.	aai_se_247_19_m2
PORCINOS EL MONTE, S.L.	FINCA EL CORTIJILLO	9.3.b	aai_se_099_08
PORCINOS EL MONTE, S.L.	FINCA EL CORTIJILLO	9.3.b	aai_se_099_08_rmt1
PORCINOS EL MONTE, S.L.	FINCA EL CORTIJILLO	9.3.b	aai_se_099_08_a1
	GRANJA EL CAN	9.3.a	aai_se_121_08
	GRANJA EL CAN	9.3.a	aai_se_121_08_bc

La Autorización Ambiental Unificada se encuentra regulada mediante la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental y el Decreto 5/2012, de 17 de enero, que han sido modificados por el Decreto-ley 3/2024, de 6 de febrero, por el que se adoptan medidas de simplificación y racionalización administrativa para la mejora de las relaciones de los ciudadanos con la Administración de la Junta de Andalucía y el impulso de la actividad económica en Andalucía.

Esta normativa persigue, de un lado, simplificar los trámites administrativos necesarios para el desarrollo de determinadas actividades industriales además de proteger al medio ambiente en su conjunto, aplicando los principios de prevención y control ambiental de una forma integrada, con el fin de impedir la transferencia de contaminación de un medio a otro. Para ello impone específicamente para cada instalación valores límite en todos los vectores ambientales (atmósfera, aguas, ruidos, residuos, suelos...), así como planes de vigilancia al respecto.

La única actividad que cuenta con esta autorización que vierte sus aguas residuales en el núcleo urbano es Paviso Alimentación, S.L. por lo que debe ser la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía en su labor de inspección la que controle el cumplimiento de todos los vectores ambientales, específicamente las emisiones a la atmósfera.

No obstante todo lo anterior, desde Aguas del Huesna, S.L.U. estamos en contacto permanente con los responsables de la entidad Paviso con objeto de que por su parte se tomen las medidas necesarias en primer lugar para identificar el origen de dichos olores y posteriormente para que implementen las medidas necesarias para eliminarlos. En estos últimos días la empresa nos informa de que han tomado ciertas medidas para evitar los vertidos de determinadas aguas de proceso al alcantarillado y determinar así si puedan ser estas las causantes de los olores de tal forma que se tenga identificado el origen del mismo para corregir su causa. Informaremos puntualmente a ese Ayuntamiento de los resultados de dichas pruebas.

Aguas del Huesna, S.L.

Avda. de la Innovación, s/n. Edif. Renta Sevilla, planta 11. 41020-Sevilla.
 Tl. 95 499 89 00 – Fax 95 499 89 21
www.aguasdelhuesna.com

C13

Código Seguro De Verificación	3LD0ZN/IpF/FC80dc1CjDw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Emilio Pachon Marquez	Firmado	22/12/2025 11:56:57
Observaciones		Página	5/6
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/3LD0ZN/IpF/FC80dc1CjDw==		



Quedando a su disposición para cualquier aclaración que precise, aprovechamos la ocasión para saludarle atentamente.

Emilio Pachón Márquez
Gerente

Documentación anexa.

1. Registros de control de vertidos de 2.025.
2. Informe de toma de muestras y análisis de aguas de vertido a colector municipal de la empresa Paviso Alimentación, S.L. emitido por Labygema, S.L.
3. Informe de actuaciones ante los malos olores detectados en la Calle Huerto Ponce y zonas colindantes al punto de vertido a la red de saneamiento de la empresa Paviso Alimentación, S.L.
4. Informes de ensayo de las muestras tomadas en diciembre a Paviso Alimentación, S.L. y Pevesa Biotech, S.A.
5. Acta de toma de muestras a Paviso Alimentación, S.L. del día 17/12/2.025.

Aguas del Huesna, S.L.

Avda. de la Innovación, s/n. Edif. Renta Sevilla, planta 11. 41020-Sevilla.
Tl. 95 499 89 00 – Fax 95 499 89 21
www.aguasdelhuesna.com

Código Seguro De Verificación	3LD0ZN/IpF/FC80dc1CjDw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Emilio Pachon Marquez	Firmado	22/12/2025 11:56:57
Observaciones		Página	6/6
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/3LD0ZN/IpF/FC80dc1CjDw==		



DOCUMENTACIÓN ANEXA

3. Informe de actuaciones ante los malos olores detectados en la Calle Huerto Ponce y zonas colindantes al punto de vertido a la red de saneamiento de la empresa Paviso Alimentación, S.L.

1. Antecedentes.

Se redacta el presente informe con objeto de dar traslado de la situación del vertido industrial a la red de saneamiento de la empresa Paviso Alimentación S.L., abonado número [REDACTED]. En las últimas semanas se han recibido numerosas quejas vecinales por malos olores provenientes de su punto de vertido. Describimos las actuaciones que se han llevado a cabo por parte del Servicio de Control de Vertidos de Aguas del Huesna debido a esta incidencia.

2. Inicio de las incidencias.

Desde comienzos del mes de septiembre se reciben numerosas llamadas del presidente de la asociación de vecinos de la Barriada Huerto Ponce, haciendo referencia al mal olor que proviene de la red de saneamiento, siendo el foco del problema el pozo ubicado en la Glorieta existente en la Carretera de Tocina (SE-3201) y la Calle Huerto Ponce. Este pozo recibe en exclusiva el vertido de la empresa Paviso Alimentación, S.L. y lo conduce hacia el sistema de saneamiento general de aguas del Huesna en El Viso del Alcor, a través de una conducción en presión y un bombeo de su propiedad. Como se ha constado a lo largo de las sucesivas visitas realizadas a este punto, el olor se transmite desde la red de saneamiento a las viviendas cercanas, permaneciendo en el ambiente y afectando por tanto al día a día de los vecinos y de los negocios que se encuentran en esta zona.

La operativa de Control de Vertidos se ha centrado en dos vías: de un lado, ante un aviso del jefe de Servicio nos personábamos en el punto de vertido indicado, para detectar algún vertido no permitido; de otro lado, se han instalado un tomamuestras programado para comprobar durante distintos días y a lo largo de toda la jornada, la calidad del vertido. De esta forma, se ha respondido en momentos de fuertes olores tomando muestras y también a lo largo de todas las horas de las cuatro jornadas en que se tomaron muestras de formas automática, como se detallará más adelante.

Con respecto a las visitas puntuales en momentos que el servicio fue avisado por el Jefe de Zona, esta manera de proceder no resultó efectiva dado que, aunque el olor en la zona era intenso y desagradable, el vertido que se incorporaba a la red de saneamiento cumplía con los parámetros que marca la Ordenanza de Vertidos del Consorcio de Aguas del Huesna.



Ubicación de la industria Paviso Alimentación S.L. y el punto de vertido al colector municipal

Aguas del Huesna MP, S.L.U.

Avda. de la Innovación, s/n. Edif. Renta Sevilla, planta 11. 41020-Sevilla.
 Tl. 95 499 89 01 – Fax 95 499 89 21
www.aguasdelhuesna.com

Código Seguro De Verificación	X/k0otRsKKo2Y7XBgJoz2A==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	[REDACTED]	Firmado	20/10/2025 08:17:51
Observaciones	[REDACTED]	Firmado	17/10/2025 13:13:08
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/X/k0otRsKKo2Y7XBgJoz2A==		





Punto de vertido



Glorieta donde se ubica el pozo de registro que da acceso al punto de vertido

Aguas del Huesna MP, S.L.U.

Avda. de la Innovación, s/n. Edif. Renta Sevilla, planta 11. 41020-Sevilla.
 Tl. 95 499 89 01 – Fax 95 499 89 21
www.aguasdelhuesna.com

Código Seguro De Verificación	X/k0otRsKKo2Y7XBgJoz2A==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por		Firmado	20/10/2025 08:17:51
Observaciones		Firmado	17/10/2025 13:13:08
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/X/k0otRsKKo2Y7XBgJoz2A==		Página 2/10



3. Actuaciones llevadas a cabo.

Se decide instalar un tomamuestras que funcione en continuo para comprobar el estado y grado de contaminación del vertido de origen industrial realizado por Pavisó Alimentación S.L. a la red de saneamiento municipal. La toma de muestra se lleva a cabo durante los días del 22 al 25 de septiembre de 2025. Concretamente desde el 22 de septiembre de 2025 a las 13:00h hasta el 25 de septiembre de 2025 a las 17:00h.

El muestreo se realiza mediante un tomamuestras portátil (HACH AS 900) dotado de 24 botellas con una capacidad de 1 L cada una. Del tomamuestras sale un tubo (por el que se aspira el vertido) que se coloca en el centro del canal a media altura buscando con ello un área de turbulencia y flujo bien mezclado. En el programa de toma de muestra se incluye una purga del tubo antes y después de cada toma de muestra. Una vez instalado el equipo se procede a la calibración de los volúmenes de muestra mediante el aforo con probeta.

El equipo se programa para que tome una muestra cada 30 minutos, almacenando 2 muestras en la misma botella, cambiando de botella cada 60 minutos. Con ello se obtiene una muestra representativa de cada hora de vertido.

El equipo y punto de vertido es revisado de una a dos veces al día. En cada una de esas visitas se seleccionan las submuestras que presentan mayor carga, y se divide en las alícuotas necesarias para su análisis.

Durante estos días se seleccionan las siguientes muestras:

- 22/09/25 la submuestra que presenta mayor carga es la correspondiente las horas 14:00 a 15:00h.
- 23/09/25, la submuestra seleccionada coincide con el mismo tramo horario que la del día anterior. De 14:00 a 15:00h se detecta la mayor carga.
- 24/09/25, se seleccionan dos submuestras, la submuestra de las 5:00 a las 6:00h; y la de las 6:00 a 7:00h.
- Durante la visita de reconocimiento y recogida de muestras del día 24/09/25, realizada en torno a las 13:00h, se detecta vertido. Por ello se toma una muestra puntual del mismo a las 13:30h de forma paralela al muestreo compuesto.
- 25/09/25, el vertido detectado desde el 24/09/25 a partir de las 13:30h en adelante es de muy baja carga. De aspecto transparente y sin apenas olor. No se selecciona ninguna muestra de este periodo.

Las muestras seleccionadas se trasladan refrigeradas y en neveras a las instalaciones de Labygema S.L. en Sevilla, donde son recepcionadas en el laboratorio y codificadas.



Instalación de tomamuestras



Selección de muestras y medidas insitu

Aguas del Huesna MP, S.L.U.

Avda. de la Innovación, s/n. Edif. Renta Sevilla, planta 11, 41020-Sevilla.
Tl. 95 499 89 01 – Fax 95 499 89 21

www.aguasdelhuesna.com

Código Seguro De Verificación	X/k0otRsKKo2Y7XBgJoz2A==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por		Firmado	20/10/2025 08:17:51
Observaciones		Firmado	17/10/2025 13:13:08
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/X/k0otRsKKo2Y7XBgJoz2A==		





Estado interior de la arqueta



Diferencia del estado del vertido según su hora de toma



Interior del tomamuestras con 24 botellas



Muestras con características de vertido no permitido

4. Resultados analíticos

En la siguiente tabla se han recopilado los resultados obtenidos en cada una de las muestras analizadas.

Parámetro	Unidades	Referencia de laboratorio			
		22/09/25	23/09/25	24/09/25	24/09/25
		A/25/2810	A/25/2821	A/25/2822	A/25/2823
pH "in situ"	Uds de pH	7,2	7,4	7,0	6,5
Conductividad "in situ"	µS/cm a 20 °C	5460,6	5190	5190	5150
Sólidos en suspensión	mg/l	44	1372	1584	314
Demanda Química de Oxígeno	mg/l	292	2752	2692	688
Demanda Biológica de Oxígeno	mg/l	120	750	780	390
Aceites y Grasas	mg/l	1,7	63	71	16

Como se puede apreciar en la tabla, según los resultados obtenidos, se registra una mayor carga contaminante en los vertidos detectados el día 23/09/25 de 14:00 a 15:00h. y el día 24/09/25 en el tramo horario de 5:00 a 7:00h. Con una concentración muy elevada de los parámetros sólidos en suspensión, DQO y DBO₅, así como una elevada conductividad con valores propios de un agua industrial de elevada contaminación no tratada.

En ambas muestras los resultados obtenidos para todos los parámetros excepto para aceites y grasas y pH; superan el valor límite establecido en la Ordenanza de vertidos del consorcio de Aguas del Huesna.

Aguas del Huesna MP, S.L.U.

Avda. de la Innovación, s/n. Edif. Renta Sevilla, planta 11, 41020-Sevilla.
Tl. 95 499 89 01 – Fax 95 499 89 21

www.aguasdelhuesna.com

Código Seguro De Verificación	X/k0otRsKKo2Y7XBgJoz2A==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por		Firmado	20/10/2025 08:17:51
Observaciones		Firmado	17/10/2025 13:13:08
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/X/k0otRsKKo2Y7XBgJoz2A==		Página 4/10



5. Conclusiones

A la vista de la información recabada, se concluye que han existido vertidos a la red de saneamiento por parte de Pavisó Alimentación, S.L. y que dicha empresa es la generadora del mal olor en la zona de la barriada Huerto Ponce. En todas las muestras analizadas se detecta una conductividad elevada, superando el límite de 5000µS/cm establecido en la Ordenanza de vertidos.

En las muestras compuestas de los días 23 y 24 de septiembre se observa un vertido de alta carga contaminante, con valores propios de agua residual industrial no tratada. Los resultados de sólidos en suspensión, DQO y DBO₅ superan los límites establecidos en la Ordenanza.

Además de los resultados analíticos obtenidos, cabe destacar el olor intenso del vertido que se detecta en la zona del pozo de registro, incluso en las muestras que cumplen con la Ordenanza de Vertidos.

Finalmente se debe proponer para sanción con un coeficiente disuasorio de 3.5 al superar en más de dos parámetros los límites establecidos por la Ordenanza.

En Sevilla, a la fecha de la firma electrónica.

Registro Mercantil de Sevilla, Hoja SE 17.071, Folio 177, Tomo 2.947 de Sociedades, C.I.F. B-41632266

Aguas del Huesna MP, S.L.U.
Avda. de la Innovación, s/n. Edif. Renta Sevilla, planta 11, 41020-Sevilla.
Tel. 95 499 89 01 – Fax 95 499 89 21
www.aguasdelhuesna.com

Código Seguro De Verificación	X/k0otRsKKo2Y7XBgJoz2A==		Estado	Fecha y hora
Firmado Por			Firmado	20/10/2025 08:17:51
Observaciones			Firmado	17/10/2025 13:13:08
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/X/k0otRsKKo2Y7XBgJoz2A==		Página	5/10





Aguas del Huesna

**INFORME DE ACTUACIONES ANTE LOS MALOS OLORES DETECTADOS
EN LA CALLE HUERTO PONCE Y ZONAS COLINDANTES AL PUNTO DE
VERTIDO A LA RED DE SANEAMIENTO DE LA EMPRESA PAVISO
ALIMENTACIÓN S.L.**

6. Anexo. Registros, actas de toma de muestras y resultados analíticos.

Registro Mercantil de Sevilla. Hoja SE 17.071. Folio 177. Tomo 2.947 de Sociedades. C.I.F. B-41632266.

Aguas del Huesna MP, S.L.U.

Avda. de la Innovación, s/n. Edif. Renta Sevilla, planta 11. 41020-Sevilla.
Tel. 95 499 89 01 – Fax 95 499 89 21
www.aguasdelhuesna.com

Código Seguro De Verificación	X/k0otRsKKo2Y7XBgJoz2A==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por		Firmado	20/10/2025 08:17:51
Observaciones		Firmado	17/10/2025 13:13:08
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/X/k0otRsKKo2Y7XBgJoz2A==		Página 6/10



Las actividades marcadas por dos asteriscos (**) no están amparadas por la acreditación de ENAC.

INFORME DE ENSAYO

Identificación del Cliente

Nombre:

AGUAS DEL HUESNA, S.L.

Dirección:

Avda. de la Innovación s/n
Edificio Renta Sevilla, planta 11
Sevilla
SEVILLA 41020

Identificación de la Muestra

Nº de Muestra: A/252810

Centro/Empresa: PAVISO ALIMENTACIÓN, S.L.

Toma de muestra: Pozo colector municipal contiguo a la arqueta de vertido final de la instalación

Tipo de muestra: Agua Residual

Muestreador:

Nº Acta Toma de Muestra 127/250922/01

Fecha Toma Muestra: 22/09/2025

Fecha Recepción: 23/09/2025

Fecha Inicio Análisis: 23/09/2025

Fecha Final Análisis: 01/10/2025

Fecha Emisión Informe: 03/10/2025

PARÁMETROS ANALIZADOS

Parámetro	Resultado	Unidades	Método de Análisis	Incertidumbre
Demanda Biológica de Oxígeno	120		P.LAB/021 (ISO/FDS 5815-1:2019, con inh. nitrificación, 5d)	21%
pH "in situ"	7,2	Ud de pH	P.LAB-400	±0,2
Conductividad "in situ"	5460,6	µS/cm (20 °C)	P.LAB-401	5%
Aceites y grasas	1,7	mg/l	P.LAB/052 Rev.11	25%
Sólidos en Suspensión Totales	44	mg/l	P.LAB/030	21%
Demanda Química de Oxígeno	292	mg/l O2	P.LAB/250	25%

Observaciones:

Toma de muestra compuesta en función del tiempo, tomada desde el 22/09/25 14:00 H hasta el 22/09/25 15:00 H. Se toma una muestra de 300 ml cada 60 minutos, durante 24 horas, tomándose un total de 24 submuestras. Obtenemos un volumen de 2,0 litros, sobre los que se analizan los parámetros solicitados. Procedimiento de muestreo según "PG-020 Toma de Muestras".

Director Técnico de Laboratorio

El informe de ensayo no puede reproducirse parcialmente sin la autorización expresa del laboratorio.

Estos resultados solo hacen referencia a la muestra recibida en el laboratorio. Las incertidumbres de medida están a disposición del cliente.

Empresa certificada según ISO 9001, ISO 14001 y OSHAS 18001. Laboratorio Acreditado de la Consejería de Agricultura y Pesca Nº A-242-AU.

Código Seguro De Verificación	X/k0otRsKKo2Y7XBgJoz2A==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por		Firmado	20/10/2025 08:17:51
Observaciones		Firmado	17/10/2025 13:13:08
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAyto/code/X/k0otRsKKo2Y7XBgJoz2A==	Página	7/10



Las actividades marcadas por dos asteriscos (**) no están amparadas por la acreditación de ENAC.

INFORME DE ENSAYO

Identificación del Cliente

Nombre:
AGUAS DEL HUESNA, S.L.
Dirección:
Avda. de la Innovación s/n
Edificio Renta Sevilla, planta 11
Sevilla
SEVILLA 41020

Identificación de la Muestra

Nº de Muestra:	A/252821	Fecha Toma Muestra:	23/09/2025
Centro/Empresa:	PAVISO ALIMENTACIÓN, S.L.	Fecha Recepción:	24/09/2025
Toma de muestra:	Pozo colector municipal contiguo a la arqueta de vertido final de la instalación	Fecha Inicio Análisis:	24/09/2025
Tipo de muestra:	Agua Residual	Fecha Final Análisis:	30/09/2025
Muestreador:	[REDACTED]	Fecha Emisión Informe:	30/09/2025
Nº Acta Toma de Muestra	127/250923/01		

PARÁMETROS ANALIZADOS

Parámetro	Resultado	Unidades	Método de Análisis	Incertidumbre
Demanda Biológica de Oxígeno	750	mg/l O2	P.LAB/021 (ISO/FDS 5815-1:2019, con inh. nitrificación, 5d)	21%
pH "in situ"	7,4	Ud de pH	P.LAB-400	±0,2
Conductividad "in situ"	5190	µS/cm (20 °C)	P.LAB-401	5%
Aceites y grasas	63	mg/l	P.LAB/052 Rev.11	27%
Sólidos en Suspensión Totales	1372	mg/l	P.LAB/030	9%
Demanda Química de Oxígeno	2752	mg/l O2	P.LAB/250	9%

Observaciones:

Toma de muestra compuesta en función del tiempo, tomada desde el 23/09/25 A LAS 14:00H hasta el 23/09/25 A LAS 15:00H. Se toma una muestra de 300 ml cada 60 minutos, durante 24 horas, tomándose un total de 24 submuestras. Obtenemos un volumen de 2L litros, sobre los que se analizan los parámetros solicitados. Procedimiento de muestreo según "PG-020 Toma de Muestras".

Director Técnico de Laboratorio

El informe de ensayo no puede reproducirse parcialmente sin la autorización expresa del laboratorio.
Estos resultados solo hacen referencia a la muestra recibida en el laboratorio. Las incertidumbres de medida están a disposición del cliente.
Empresa certificada según ISO 9001, ISO 14001 y OSHAS 18001. Laboratorio Acreditado de la Consejería de Agricultura y Pesca Nº A-242-AU.

Página 1 de 1

Código Seguro De Verificación	X/k0otRsKKo2Y7XBgJoz2A==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	[REDACTED]	Firmado	20/10/2025 08:17:51
Observaciones		Firmado	17/10/2025 13:13:08
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAyto/code/X/k0otRsKKo2Y7XBgJoz2A==		



Las actividades marcadas por dos asteriscos (**) no están amparadas por la acreditación de ENAC.

INFORME DE ENSAYO

Identificación del Cliente

Nombre:
AGUAS DEL HUESNA, S.L.
Dirección:
Avda. de la Innovación s/n
Edificio Renta Sevilla, planta 11
Sevilla
SEVILLA 41020

Identificación de la Muestra

Nº de Muestra:	A/252822	Fecha Toma Muestra:	24/09/2025
Centro/Empresa:	PAVISO ALIMENTACIÓN, S.L.	Fecha Recepción:	24/09/2025
Toma de muestra:	Pozo colector municipal contiguo a la arqueta de vertido final de la instalación	Fecha Inicio Análisis:	24/09/2025
Tipo de muestra:	Agua Residual	Fecha Final Análisis:	30/09/2025
Muestreador:	[REDACTED]	Fecha Emisión Informe:	30/09/2025
Nº Acta Toma de Muestra 127/250924/04			

PARÁMETROS ANALIZADOS

Parámetro	Resultado	Unidades	Método de Análisis	Incertidumbre
Demanda Biológica de Oxígeno	780	mg/l O ₂	P.LAB/021 (ISO/FDS 5815-1:2019, con inh. nitrificación, 5d)	21%
pH "in situ"	7,0	Ud de pH	P.LAB-400	±0,2
Conductividad "in situ"	5190	µS/cm (20 °C)	P.LAB-401	5%
Aceites y grasas	71	mg/l	P.LAB/052 Rev.11	27%
Sólidos en Suspensión Totales	1584	mg/l	P.LAB/030	9%
Demanda Química de Oxígeno	2692	mg/l O ₂	P.LAB/250	9%

Observaciones:

Toma de muestra compuesta en función del tiempo, tomada desde el 24/09/25 A LAS 5:00H hasta el 24/09/25 A LAS 7:00H. Se toma una muestra de 300 ml cada 60 minutos, durante 24 horas, tomándose un total de 24 submuestras. Obtenemos un volumen de 2L litros, sobre los que se analizan los parámetros solicitados. Procedimiento de muestreo según "PG-020 Toma de Muestras".

Director Técnico de Laboratorio

El informe de ensayo no puede reproducirse parcialmente sin la autorización expresa del laboratorio.
Estos resultados solo hacen referencia a la muestra recibida en el laboratorio. Las incertidumbres de medida están a disposición del cliente.
Empresa certificada según ISO 9001, ISO 14001 y OSHAS 18001. Laboratorio Acreditado de la Consejería de Agricultura y Pesca Nº A-242-AU.

Página 1 de 1

Código Seguro De Verificación	X/k0otRsKKo2Y7XBgJoz2A==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	[REDACTED]	Firmado	20/10/2025 08:17:51
Observaciones		Firmado	17/10/2025 13:13:08
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/X/k0otRsKKo2Y7XBgJoz2A==	Página	9/10



Las actividades marcadas por dos asteriscos (**) no están amparadas por la acreditación de ENAC.

INFORME DE ENSAYO

Identificación del Cliente

Nombre:
AGUAS DEL HUESNA, S.L.
Dirección:
Avda. de la Innovación s/n
Edificio Renta Sevilla, planta 11
Sevilla
SEVILLA 41020

Identificación de la Muestra

Nº de Muestra:	A/252823	Fecha Toma Muestra:	24/09/2025
Centro/Empresa:	PAVISO ALIMENTACIÓN, S.L.	Fecha Recepción:	24/09/2025
Toma de muestra:	Pozo colector municipal contiguo a la arqueta de vertido final de la instalación	Fecha Inicio Análisis:	24/09/2025
Tipo de muestra:	Agua Residual	Fecha Final Análisis:	30/09/2025
Muestreador:		Fecha Emisión Informe:	30/09/2025
Nº Acta Toma de Muestra	127/250924/05		

PARÁMETROS ANALIZADOS

Parámetro	Resultado	Unidades	Método de Análisis	Incertidumbre
Demanda Biológica de Oxígeno	390	mg/l O2	P.LAB/021 (ISO/FDS 5815-1:2019, con inh. nitrificación, 5d)	21%
pH "in situ"	6,5	Ud de pH	P.LAB-400	±0,2
Conductividad "in situ"	5150	µS/cm (20 °C)	P.LAB-401	5%
Aceites y grasas	16	mg/l	P.LAB/052 Rev.11	27%
Sólidos en Suspensión Totales	314	mg/l	P.LAB/030	9%
Demanda Química de Oxígeno	688	mg/l O2	P.LAB/250	13%

Observaciones:

Muestra puntual tomada a las 13:30 h. Procedimiento de muestreo según "PG-020 Toma de Muestras".



Director Técnico de Laboratorio

El informe de ensayo no puede reproducirse parcialmente sin la autorización expresa del laboratorio.
Estos resultados solo hacen referencia a la muestra recibida en el laboratorio. Las incertidumbres de medida están a disposición del cliente.
Empresa certificada según ISO 9001, ISO 14001 y OSHAS 18001. Laboratorio Acreditado de la Consejería de Agricultura y Pesca Nº A-242-AU.

Código Seguro De Verificación	X/k0otRsKKo2Y7XBgJoz2A==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por		Firmado	20/10/2025 08:17:51
Observaciones		Firmado	17/10/2025 13:13:08
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/X/k0otRsKKo2Y7XBgJoz2A==	Página	10/10



4. Informes de ensayo de las muestras tomadas en diciembre a Paviso Alimentación, S.L. y Pevesa Biotech, S.A.

Las actividades marcadas por dos asteriscos (**) no están amparadas por la acreditación de ENAC.

INFORME DE ENSAYO

Identificación del Cliente

Nombre:
AGUAS DEL HUESNA, S.L.
Dirección:
Avda. de la Innovación s/n
Edificio Renta Sevilla, planta 11
Sevilla
SEVILLA 41020

Identificación de la Muestra

Nº de Muestra: A/253988
Centro/Empresa: PAVISO ALIMENTACIÓN, S.L.
Toma de muestra: Colector municipal rotonda SE-3201, El Viso del Alcor
Tipo de muestra: Agua Residual
Muestreador: 
Nº Acta Toma de Muestra 133/251216/02

Fecha Toma Muestra: 16/12/2025
Fecha Recepción: 16/12/2025
Fecha Inicio Análisis: 16/12/2025
Fecha Final Análisis: -
Fecha Emisión Informe: -

PARÁMETROS ANALIZADOS

Parámetro	Resultado	Unidades	Método de Análisis	Incertidumbre
pH	6,9	Ud de pH	P.LAB/001	±0,1
Conductividad	4766	µS/cm (25 °C)	P.LAB/002	5,5%
Sólidos en Suspensión Totales	118	mg/l	P.LAB/030	21%
Demanda Química de Oxígeno	596	mg/l O2	P.LAB/250	13%
Demanda Biológica de Oxígeno	En proceso	mg/l O2	P.LAB/021 (ISO/FDS 5815-1:2019, con inh. nitrificación, 5d)	
Aceites y grasas	En proceso	mg/l	P.LAB/052 Rev.11	

Observaciones:

ADELANTO DE INFORME DE ENSAYO.

Muestra puntual tomada a las 10:30 h. Procedimiento de muestreo según "PG-020 Toma de Muestras".

El informe de ensayo no puede reproducirse parcialmente sin la autorización expresa del laboratorio.
Estos resultados solo hacen referencia a la muestra recibida en el laboratorio. Las incertidumbres de medida están a disposición del cliente.
Empresa certificada según ISO 9001, ISO 14001 y OSHAS 18001. Laboratorio Acreditado de la Consejería de Agricultura y Pesca N° A-242-AU.

Las actividades marcadas por dos asteriscos (**) no están amparadas por la acreditación de ENAC.

INFORME DE ENSAYO

Identificación del Cliente

Nombre:
AGUAS DEL HUESNA, S.L.
Dirección:
Avda. de la Innovación s/n
Edificio Renta Sevilla, planta 11
Sevilla
SEVILLA 41020

Identificación de la Muestra

Nº de Muestra: A/253989
Centro/Empresa: PEVESA BIOTECH S.A
Toma de muestra: Salida E.D.A.R.
Tipo de muestra: Agua Residual
Muestreador: 
Nº Acta Toma de Muestra 133/251216/06

Fecha Toma Muestra: 16/12/2025
Fecha Recepción: 16/12/2025
Fecha Inicio Análisis: 16/12/2025
Fecha Final Análisis: -
Fecha Emisión Informe: -

PARÁMETROS ANALIZADOS

Parámetro	Resultado	Unidades	Método de Análisis	Incertidumbre
pH	7,9	Ud de pH	P.LAB/001	±0,1
Conductividad	745	µS/cm (25 °C)	P.LAB/002	5,8%
Sólidos en Suspensión Totales	512	mg/l	P.LAB/030	9%
Demanda Química de Oxígeno	980	mg/l O2	P.LAB/250	13%
Demanda Biológica de Oxígeno	En proceso	mg/l O2	P.LAB/021 (ISO/FDS 5815-1:2019, con inh. nitrificación, 5d)	
Aceites y grasas	En proceso	mg/l	P.LAB/052 Rev.11	

Observaciones:

ADELANTO DE INFORME DE ENSAYO.

Muestra puntual tomada a las 13:30 h. Procedimiento de muestreo según "PG-020 Toma de Muestras".

El informe de ensayo no puede reproducirse parcialmente sin la autorización expresa del laboratorio.
Estos resultados solo hacen referencia a la muestra recibida en el laboratorio. Las incertidumbres de medida están a disposición del cliente.
Empresa certificada según ISO 9001, ISO 14001 y OSHAS 18001. Laboratorio Acreditado de la Consejería de Agricultura y Pesca Nº A-242-AU.

Las actividades marcadas por dos asteriscos (**) no están amparadas por la acreditación de ENAC.

INFORME DE ENSAYO

Identificación del Cliente

Nombre:
AGUAS DEL HUESNA, S.L.
Dirección:
Avda. de la Innovación s/n
Edificio Renta Sevilla, planta 11
Sevilla
SEVILLA 41020

Identificación de la Muestra

Nº de Muestra: A/253993
Centro/Empresa: PAVISO ALIMENTACIÓN, S.L.
Toma de muestra: Colector municipal rotonda SE-3201, El Viso del Alcor
Tipo de muestra: Agua Residual
Muestreador: 
Nº Acta Toma de Muestra 119/251217/01

Fecha Toma Muestra: 17/12/2025
Fecha Recepción: 17/12/2025
Fecha Inicio Análisis: 17/12/2025
Fecha Final Análisis: -
Fecha Emisión Informe: -

PARÁMETROS ANALIZADOS

Parámetro	Resultado	Unidades	Método de Análisis	Incertidumbre
pH	6,8	Ud de pH	P.LAB/001	±0,1
Conductividad	4617	µS/cm (25 °C)	P.LAB/002	5,5%
Sólidos en Suspensión Totales	1800	mg/l	P.LAB/030	9%
Demanda Química de Oxígeno	4620	mg/l O2	P.LAB/250	9%
Demanda Biológica de Oxígeno	En proceso	mg/l O2	P.LAB/021 (ISO/FDS 5815-1:2019, con inh. nitrificación, 5d)	
Aceites y grasas	64	mg/l	P.LAB/052 Rev.11	27%

Observaciones:

La muestra se toma precintada, con número de precinto: 000276779, se le ofrece al representante de la empresa el duplicado de la muestra precintado con nº 000276780 y lo acepta.

ADELANTO DE INFORME DE ENSAYO.

Muestra puntual tomada a las 17:30 h. Procedimiento de muestreo según "PG-020 Toma de Muestras".

El informe de ensayo no puede reproducirse parcialmente sin la autorización expresa del laboratorio.

Estos resultados solo hacen referencia a la muestra recibida en el laboratorio. Las incertidumbres de medida están a disposición del cliente.

Empresa certificada según ISO 9001, ISO 14001 y OSHAS 18001. Laboratorio Acreditado de la Consejería de Agricultura y Pesca Nº A-242-AU.